



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO  
DELL'INTERNO



# COMUNE DI CERCENASCO

## CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**OPERE DI RIPRISTINO SPONDE  
E RIASSETTO DEL TORRENTE LEMINA**  
PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2  
CODICE CUP: F73H19001320009

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
Dott. Arch. Paola Galliana

\_\_\_\_\_

IL PROGETTISTA:  
Dott. Ing. Fabrizio Roagna

\_\_\_\_\_

Fabrizio Roagna - Ingegnere - Via Saluzzo n° 64 - 12036 Revello - (CN)  
Tel 339 5053857 - e-mail: fabrizioroagna@libero.it

## PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

NOME FILE

DATA

Novembre 2023

SCALA

N. ELABORATO

10

REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE
1	Prima consegna	Novembre 2023	FR
2			
3			
4			
5			

## COMUNE DI CERCENASCO

(Città Metropolitana di Torino)

### OPERE DI RIPRISTINO SPONDE E RIASSETTO DEL T. LEMINA PROGETTO ESECUTIVO

#### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Si riportano di seguito alcune immagini dei tre siti oggetto di intervento.



Immagine n. 1 – zona via Umberto I intervento 1: manufatto in c.a. esistente su cui verrà posizionata la paratoia metallica attualmente presente a valle della strada allo sbocco delle tubazioni esistenti



Immagine n. 2 – zona via Umberto I intervento 2: imbocco a monte strada delle tubazioni esistenti di scarico



Immagine n. 3 – zona via Umberto I intervento 2: vista da valle delle tubazioni esistenti di scarico



Immagine n. 4 – zona via Umberto I intervento 2: canale in terra a valle delle tubazioni di scarico oggetto di rifacimento ed ampliamento



Immagine n. 5 – zona via Umberto I intervento 2: parapetto in legno oggetto di rifacimento su cordolo in c.a.



Immagine n. 6 – zona via Umberto I intervento 2: zona in cui è prevista la realizzazione di caditoie per smaltimento acque di piattaforma



Immagine n. 7 – zona via Umberto I intervento 2: canale in terra oggetto di pulizia



Immagine n. 8 – realizzazione scogliera intervento 3: vista della lunata erosiva sponda sx  
T. Lemina verso valle e tratto oggetto di pulizia sponde



Immagine n. 9 – realizzazione scogliera intervento 3: vista della lunata erosiva sponda sx  
T. Lemina verso monte e tratto oggetto di pulizia sponde



Immagine n. 10 – manutenzione argine esistente intervento 3: vista rilevato arginale in terra oggetto di pulizia e decespugliamento



Immagine n. 11 – scogliera lungo il T. Lemina intervento 4: vista da monte del ponte esistente



Immagine n. 12 – scogliera lungo il T. Lemina intervento 4: vista da monte della scogliera esistente a monte della quale è previsto il miglioramento dell'ammorsamento nella sponda



Immagine n. 13 – intervento 4: particolare parapetti esistenti in legno oggetto di rifacimento